




Ersatzteilzeichnung
SPARE PARTS DRAWING
MSG97AL-06

Sammelzeichnung
COLLECTIVE DRAWING
Zutreffende Positionen
siehe Ersatzteilliste!
CORRESPONDING POSITIONS
SEE SPARE PARTS LIST!
Stand/LEVEL: 08.06.2016



Bestellung Pos. 7
ORDER POS. 7

- (Pos. 43 mit bestellen / ORDER
- POS. 43 AS WELL)
- ◆ Pos. 6 = Verschleisteile
SET OF WEAR PARTS

Komplett-Pos. beinhalten die jeweils
in Klammern () aufgeführte Position
MAIN POSITION COMPRISE THE POSITIONS ()
INDICATED IN BRACKETS

- Befestigungsteile fuer Baugruppen
■ MOUNTING PARTS FOR ASSEMBLY
- Ausstattung kann sich unterscheiden
● EQUIPMENT MAY TO DIFFERENTIATE

Mit◆gekennzeichnete Teile sind als
WITH◆Verschleisteile erhaeltlich
MARKED PARTS ARE AVAILABLE AS WEARING PARTS

- * entspricht Kleinteile zur entsprechenden
Komplettbaugruppe
- * SAME AS SMALL PARTS FOR THE CORRESPONDING
COMPLETE ASSEMBLY UNITS