




Ersatzteilzeichnung
SPARE PARTS DRAWING
MSG95A-08
MSG95AL-02
Sammelzeichnung
COLLECTIVE DRAWING
Zutreffende Positionen
siehe Ersatzteilliste!
CORRESPONDING POSITIONS
SEE SPARE PARTS LIST!
Stand/LEVEL: 16.06.2016



◆ Pos. 6 = Verschleisteile
SET OF WEAR PARTS
Pos. 43 = Befestigungsteile
fuer Verstellschienen
MOUNTING PARTS
FOR ADJUSTMENT SLIDE

Bestellung Pos.7
ORDER POS.7

7 ● Bestellung Pos. 43
ORDER POS. 43

● Inhalte der so gekennzeichneten Ersatzteilbaugruppen je nach Ausfuehrung unterschiedlich. Inhalt aller Baugruppen siehe entsprechendes Ersatzteilblatt.

● CONTENTS OF SPARE PARTS GROUPS WITH THIS MARK DIFFER ACCORDING TO VARIANT. FOR CONTENTS OF ALL GROUPS SEE THE CORRESPONDING SPARE PARTS LIST.

Komplett-Pos. beinhalten die jeweils in Klammer () aufgefuehrte Position
MAIN POSITION COMPRISE THE POSITIONS INDICATED IN BRACKETS ()

*entspricht Kleinteilen zur entsprechenden KPL-Baugruppe
SAME AS SMALL PARTS FOR THE CORRESPONDING COMPLETE ASSEMBLY UNITS

Mit ◆ gekennzeichnete Teile sind als Verschleisteile erhaeltlich
WITH ◆ MARKED PARTS ARE AVAILABLE AS WEARING PARTS