


  
**GRAMMER**  
 Ersatzteilzeichnung  
 SPARE PARTS DRAWING  
 MSG95A-10  
 MSG95AL-05  
 Sammelzeichnung  
 COLLECTIVE DRAWING  
 Zutreffende Positionen  
 siehe Ersatzteilliste!  
 CORRESPONDING POSITIONS  
 SEE SPARE PARTS LIST!  
 Stand/Level: 08.06.2016



Pos. 37 = Befestigungsteile fuer  
 Verstellachsen  
 MOUNTING PARTS  
 FOR ADJUSTMENT SLIDE

◆ Pos. 6 = Verschleisteile  
 SET OF WEAR PARTS

Bestellung Pos.7  
ORDER POS.7

7 ● Bestellung Pos. 37  
ORDER POS. 37

● Inhalte der so gekennzeichneten Ersatzteilbaugruppen je nach Ausfuehrung unterschiedlich. Inhalt aller Baugruppen siehe entsprechendes Ersatzteilblatt.  
 CONTENTS OF SPARE PARTS GROUPS WITH THIS MARK DIFFER ACCORDING TO VARIANT.  
 ● FOR CONTENTS OF ALL GROUPS SEE THE CORRESPONDING SPARE PARTS LIST.  
 ● Komplet-Pos. beinhalten die jeweils in Klammern ( ) aufgefuehrte Position  
 MAIN POSITION COMPRISE THE POSITIONS INDICATED IN BRACKETS ( )  
 \*entspricht Kleinteilen zur entsprechenden KPL.-Baugruppe  
 SAME AS SMALL PARTS FOR THE CORRESPONDING COMPLETE ASSEMBLY UNITS  
 Mit ◆ gekennzeichnete Teile sind als Verschleisteile erhaeltlich  
 WITH ◆ MARKED PARTS ARE AVAILABLE AS WEARING PARTS